


衝突注意

多発地点：県道696号高崎大分線
西大分駅かんたん交差点付近高架下



トラックによる橋桁への衝突事故が多発しています。
列車の運行に支障が生じた場合は
損害賠償請求を行う場合があります。
事故の防止にご協力をお願い申し上げます。



更新日 2020. 4. 30

2019年1月～2020年4月衝撃事故発生一覧

No	発生年月日	発生時刻	線路左右	運転支障	衝撃した車両	当該車
★1	2019. 1. 4	8:55	右側	有	トラック	大分県大分市
2	2019. 2. 23	15:55	右側	有	トラック	大分県大分市
★3	2019. 4. 9	7:54	右側	有	トラック	大分県日田市
4	2019. 5. 29	8:30	左側	無	高所作業車	大分県大分市
★5	2019. 7. 19	13:10	右側	無	トラック	宮崎県新富町
6	2019. 9. 10	16:52	右側	有	トラック	大分県大分市
7	2019. 10. 11	14:35	右側	有	トラック	不明
★8	2019. 10. 18	13:20	右側	有	トラック	高知県須崎市
★9	2019. 10. 22	9:05	右側	有	トラック	大分県日田市
★10	2019. 11. 8	11:09	左側	有	トラック	佐賀県神埼市
★11	2019. 11. 8	11:55	左側	有	トラック	宮崎県宮崎市
★12	2019. 12. 21	4:56	左側	有	トラック	大分県日田市
13	2020. 1. 13	11:23	右側	有	トラック	大分県杵築市
★14	2020. 3. 12	15:20	右側	有	トラック	福岡県うきは市
★15	2020. 4. 16	10:35	右側	有	トラック	大分県大分市
★16	2020. 4. 30	8:23	右側	有	トラック	福岡県久留米市

★・・・トラック協会加入者

※線路左右 右側（山側） 左側（海側）