

道路通行規制情報報告書

報告種別	a. 開始	b. 変更	c. 解除
------	-------	--------------	-------

機関名	始良・伊佐域振興局建設部	所属課	土木建築課 道路維持係
担当者名		報告日時	平成28年5月10日PM21:00

【問い合わせ先】TEL0995-63-8365, FAX0995-63-8345

道路種別	路線名	箇所名(市町村・字)	交通規制の原因							
国道 主要 一般	川内加治木線	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">規制区間</td> <td>始良市蒲生町西浦地内 (西浦神社バス停付近)</td> </tr> <tr> <td>延長</td> <td style="text-align: center;">0.1km</td> </tr> </table>	規制区間	始良市蒲生町西浦地内 (西浦神社バス停付近)	延長	0.1km	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">規制理由</td> <td style="width: 40%;"> a. 崩土 b. 地 c. 落石 d. 路肩 e. 陥没 f. 冠水 g. 越波 </td> <td style="width: 40%;"> h. 強風 i. 事故 j. その他 (倒木) 発生日時 月 日 時 分 AM PM </td> </tr> </table>	規制理由	a. 崩土 b. 地 c. 落石 d. 路肩 e. 陥没 f. 冠水 g. 越波	h. 強風 i. 事故 j. その他 (倒木) 発生日時 月 日 時 分 AM PM
規制区間	始良市蒲生町西浦地内 (西浦神社バス停付近)									
延長	0.1km									
規制理由	a. 崩土 b. 地 c. 落石 d. 路肩 e. 陥没 f. 冠水 g. 越波	h. 強風 i. 事故 j. その他 (倒木) 発生日時 月 日 時 分 AM PM								

交通規制状況						迂回路	
規制内容	a. 全面	a. 全車	規制開始日時	5月10日 AM PM 19時30分	規制解除日時	未定	迂回路 有 無
	b. 片側	b. 車輛限定 t以上通行不可	片側変更の日	月 日 AM PM 時 分	規制解除日時	月 日 AM PM 時 分	迂回路経路名
	c. その他 ()	c. 無し	片側変更の日	月 日 AM PM 時 分	規制解除日時	月 日 AM PM 時 分	道路種別
特記事項	5月10日の18:30, 当該箇所において, 道路法面からの落石が確認された。 これにより, 対策が完了するまで通行止めとする。						迂回路規制事項
							a. 対象車輛 2t 4t 10t 他(t) b. 無し b. 原因

